


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|---|--------------|
| | 1 | | BAJA | A | |
| | UTILES | | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | 5.44 | | | | 48.14 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 19.75 | | | | |
| DORMITORIO 1 | 11.15 | | | | |
| BAÑO 1 | 5.17 | | | | |
| BALCON | 10.94x0.50=5.47 | | 12.88x0.50=6.44 | | |
| TOTAL VIVIENDA 1 | 46.98 | | | | 54.58 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|---|--------------|
| | 2 | | BAJA | B | |
| | UTILES | | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | 3.63 | | | | 44.66 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 19.66 | | | | |
| DORMITORIO 1 | 11.05 | | | | |
| BAÑO 1 | 3.85 | | | | |
| BALCON | 11.32x0.50=5.66 | | 12.54x0.50=6.27 | | |
| TOTAL VIVIENDA 2 | 43.85 | | | | 50.93 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | LOCAL PL. BAJA | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| TOTAL LOCAL COMERCIAL | 64.40 | 72.81 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA BAJA | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| TOTAL | 120.86 | 151.83 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| TOTAL PL. BAJA | 330.15 |
|-----------------------|---------------|



PLANTA BAJA 0

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 1

La vista desde arriba




| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | BAJA | A | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | | 5.44 | | 48.14 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 19.75 | | |
| DORMITORIO 1 | | | 11.15 | | |
| BAÑO 1 | | | 5.17 | | |
| BALCON | | | 10.94x0.50=5.47 | 12.88x0.50=6.44 | |
| TOTAL VIVIENDA 1 | 46.98 | | | 54.58 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 2 | 1 | BAJA | B | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | | 3.63 | | 44.66 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 19.66 | | |
| DORMITORIO 1 | | | 11.05 | | |
| BAÑO 1 | | | 3.85 | | |
| BALCON | | | 11.32x0.50=5.66 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 2 | 43.85 | | | 50.93 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | LOCAL PL. BAJA | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| TOTAL LOCAL COMERCIAL | 64.40 | 72.81 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA BAJA | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| TOTAL | 120.86 | 151.83 |
| TOTAL PL. BAJA | 330.15 | |



PLANTA BAJA 0


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 2

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|
| | | 1ª | C | |
| | 3 | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 3.08 | | 80.87 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | | |
| BAÑO 1 | | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | | |
| PASILLO | | 4.30 | | |
| BALCON | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 3 | | 68.91 | 85.25 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | E | |
| | 5 | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 5.30 | | 56.91 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | | 4.47 | | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 5 | | 55.87 | 63.18 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | D | |
| | 4 | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 4.67 | | 56.94 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | | 5.10 | | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 4 | | 55.87 | 63.31 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | F | |
| | 6 | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 3.36 | | 70.19 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | | |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | | |
| BAÑO 1 | | 3.20 | | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | | |
| PASILLO | | 1.85 | | |
| BALCON | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| TOTAL VIVIENDA 6 | | 68.16 | 80.12 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 1ª | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL PL. PRIMERA | | 350.75 |

PLANTA PRIMERA 1


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 3

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO | |
|-------------------------|-------------|----|----------------|----------------|--------------|--|
| | 3 | 1ª | 1ª | C | | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | | | 3.08 | | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 29.70 | | | |
| DORMITORIO 1 | | | 9.64 | | | |
| DORMITORIO 2 | | | 10.07 | | 80.87 | |
| BAÑO 1 | | | 4.08 | | | |
| BAÑO 2 | | | 4.50 | | | |
| PASILLO | | | 4.30 | | | |
| BALCON | | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | | |
| TOTAL VIVIENDA 3 | | | 68.91 | | 85.25 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO | |
|-------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 5 | 1ª | 1ª | E | | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | | | 5.30 | | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 | | 56.91 | |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 | | | |
| BAÑO 1 | | | 4.47 | | | |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | | |
| TOTAL VIVIENDA 5 | | | 55.87 | | 63.18 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO | |
|-------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 4 | 1ª | 1ª | D | | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | | | 4.67 | | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 | | 56.94 | |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 | | | |
| BAÑO 1 | | | 5.10 | | | |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | | |
| TOTAL VIVIENDA 4 | | | 55.87 | | 63.31 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO | |
|-------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 6 | 1ª | 1ª | F | | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | | | 3.36 | | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.80 | | 70.19 | |
| DORMITORIO 1 | | | 10.83 | | | |
| DORMITORIO 2 | | | 8.47 | | | |
| BAÑO 1 | | | 3.20 | | | |
| BAÑO 2 | | | 3.94 | | | |
| PASILLO | | | 1.85 | | | |
| BALCON | | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | | |
| TOTAL VIVIENDA 6 | | | 68.16 | | 80.12 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 1ª | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL PL. PRIMERA | 350.75 | |

PLANTA PRIMERA 1


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 4

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | 3 | | 1ª | C | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | | 3.08 | | 80.87 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | | | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | | | 10.07 | | |
| BAÑO 1 | | | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | | | 4.50 | | |
| PASILLO | | | 4.30 | | |
| BALCON | | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 3 | | | 68.91 | | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------|--------------|
| | 5 | | 1ª | E | | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | | |
| VESTIBULO | | | 5.30 | | 56.91 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 | | | |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 | | | |
| BAÑO 1 | | | 4.47 | | | |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | | |
| TOTAL VIVIENDA 5 | | | 55.87 | | | 63.18 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | 4 | | 1ª | D | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | | 4.67 | | 56.94 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | | | 5.10 | | |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 4 | | | 55.87 | | 63.31 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | 6 | | 1ª | F | |
| | | | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | | 3.36 | | 70.19 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.80 | | |
| DORMITORIO 1 | | | 10.83 | | |
| DORMITORIO 2 | | | 8.47 | | |
| BAÑO 1 | | | 3.20 | | |
| BAÑO 2 | | | 3.94 | | |
| PASILLO | | | 1.85 | | |
| BALCON | | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| TOTAL VIVIENDA 6 | | | 68.16 | | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 1ª | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL PL. PRIMERA | | 350.75 |

PLANTA PRIMERA 1


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 5

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|
| | | 1ª | C | |
| | 3 | ÚTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 3.08 | | 80.87 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | | |
| BAÑO 1 | | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | | |
| PASILLO | | 4.30 | | |
| BALCON | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 3 | | 68.91 | 85.25 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | E | |
| | 5 | ÚTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 5.30 | | 56.91 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | | 4.47 | | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 5 | | 55.87 | 63.18 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | D | |
| | 4 | ÚTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 4.67 | | 56.94 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | | 5.10 | | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 4 | | 55.87 | 63.31 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | | TIPO |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1ª | F | |
| | 6 | ÚTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | | 3.36 | | 70.19 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | | |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | | |
| BAÑO 1 | | 3.20 | | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | | |
| PASILLO | | 1.85 | | |
| BALCON | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| TOTAL VIVIENDA 6 | | 68.16 | 80.12 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 1ª | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | ÚTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL PL. PRIMERA | | 350.75 |

PLANTA PRIMERA 1


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 6

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| | 7 | 2ª | C |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.08 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | 80.87 |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | |
| BAÑO 1 | | 4.08 | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | |
| PASILLO | | 4.30 | |
| BALCON | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 |
| TOTAL VIVIENDA 7 | | 68.91 | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 9 | 2ª | E |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 5.30 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.91 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 4.47 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 |
| TOTAL VIVIENDA 9 | | 55.87 | 63.18 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 8 | 2ª | D |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 4.67 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.94 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 5.10 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 |
| TOTAL VIVIENDA 8 | | 55.87 | 63.31 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 10 | 2ª | F |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.36 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | 70.19 |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | |
| BAÑO 1 | | 3.20 | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | |
| PASILLO | | 1.85 | |
| BALCON | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 |
| TOTAL VIVIENDA 10 | | 68.16 | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 2ª | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

| | |
|-------------------|--------|
| TOTAL PL. SEGUNDA | 350.75 |
|-------------------|--------|

PLANTA SEGUNDA 2


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 7

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| | 7 | 2ª | C |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.08 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | 80.87 |
| BAÑO 1 | | 4.08 | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | |
| PASILLO | | 4.30 | |
| BALCON | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 |
| TOTAL VIVIENDA 7 | | 68.91 | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 9 | 2ª | E |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 5.30 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | 56.91 |
| BAÑO 1 | | 4.47 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 |
| TOTAL VIVIENDA 9 | | 55.87 | 63.18 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 8 | 2ª | D |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 4.67 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | 56.94 |
| BAÑO 1 | | 5.10 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 |
| TOTAL VIVIENDA 8 | | 55.87 | 63.31 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 10 | 2ª | F |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.36 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | 70.19 |
| BAÑO 1 | | 3.20 | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | |
| PASILLO | | 1.85 | |
| BALCON | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 |
| TOTAL VIVIENDA 10 | | 68.16 | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 2ª | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

| | |
|-------------------|--------|
| TOTAL PL. SEGUNDA | 350.75 |
|-------------------|--------|

PLANTA SEGUNDA 2


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 8

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 7 | 2ª | C |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.08 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | 80.87 |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | |
| BAÑO 1 | | 4.08 | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | |
| PASILLO | | 4.30 | |
| BALCON | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 7 | | 68.91 | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 9 | 2ª | E |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 5.30 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.91 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 4.47 | |
| BAÑO 2 | | 4.47 | |
| PASILLO | | 11.00x0.50=5.50 | |
| BALCON | 12.54x0.50=6.27 | | |
| TOTAL VIVIENDA 9 | | 55.87 | 63.18 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 8 | 2ª | D |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 4.67 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.94 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 5.10 | |
| BAÑO 2 | | 5.10 | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 8 | | 55.87 | 63.31 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 10 | 2ª | F |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.36 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | 70.19 |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | |
| BAÑO 1 | | 3.20 | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | |
| PASILLO | | 1.85 | |
| BALCON | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| TOTAL VIVIENDA 10 | | 68.16 | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 2ª | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| TOTAL PL. SEGUNDA | 350.75 |
|--------------------------|---------------|

PLANTA SEGUNDA 2


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 9

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| | 7 | 2ª | C |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.08 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 29.70 | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | 80.87 |
| DORMITORIO 2 | | 10.07 | |
| BAÑO 1 | | 4.08 | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | |
| PASILLO | | 4.30 | |
| BALCON | | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 |
| TOTAL VIVIENDA 7 | | 68.91 | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 9 | 2ª | E |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 5.30 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.91 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 4.47 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 |
| TOTAL VIVIENDA 9 | | 55.87 | 63.18 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 8 | 2ª | D |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 4.67 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.85 | 56.94 |
| DORMITORIO 1 | | 12.75 | |
| BAÑO 1 | | 5.10 | |
| BALCON | | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 |
| TOTAL VIVIENDA 8 | | 55.87 | 63.31 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 10 | 2ª | F |
| | | UTILES | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 3.36 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.80 | 70.19 |
| DORMITORIO 1 | | 10.83 | |
| DORMITORIO 2 | | 8.47 | |
| BAÑO 1 | | 3.20 | |
| BAÑO 2 | | 3.94 | |
| PASILLO | | 1.85 | |
| BALCON | | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 |
| TOTAL VIVIENDA 10 | | 68.16 | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 2ª | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

| | |
|-------------------|--------|
| TOTAL PL. SEGUNDA | 350.75 |
|-------------------|--------|

PLANTA SEGUNDA 2


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 10

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| | 11 | 3ª | C |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 3.08 | | 80.87 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | 10.07 | | |
| BAÑO 1 | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | 4.50 | | |
| PASILLO | 4.30 | | |
| BALCON | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 11 | 68.91 | 85.25 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 13 | 3ª | E |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 5.30 | | 56.91 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | 4.47 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 13 | 55.87 | 63.18 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 12 | 3ª | D |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 4.67 | | 56.94 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | 5.10 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 12 | 55.87 | 63.31 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 14 | 3ª | G |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 41.93 | | 70.19 |
| DORMITORIO 3 | 9.61 | | |
| BAÑO 2 | 3.28 | | |
| PASILLO | 1.72 | | |
| ESCALERA | 2.90 | | |
| BALCON | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| VIVIENDA 14 PLANTA 3 | 68.15 | 80.12 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 3ª | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

PLANTA TERCERA 3

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 11

La vista desde arriba




| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | 11 | 3ª | C |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 3.08 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | 10.07 | 80.87 | |
| BAÑO 1 | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | 4.50 | | |
| PASILLO | 4.30 | | |
| BALCON | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 11 | 68.91 | 85.25 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------|
| | 13 | 3ª | E |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 5.30 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | 56.91 | |
| BAÑO 1 | 4.47 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 13 | 55.87 | 63.18 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------|
| | 12 | 3ª | D |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 4.67 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | 56.94 | |
| BAÑO 1 | 5.10 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 12 | 55.87 | 63.31 | |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------|
| | 14 | 3ª | G |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 41.93 | | |
| DORMITORIO 3 | 9.61 | 70.19 | |
| BAÑO 2 | 3.28 | | |
| PASILLO | 1.72 | | |
| ESCALERA | 2.90 | | |
| BALCON | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| VIVIENDA 14 PLANTA 3 | 68.15 | 80.12 | |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 3ª | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |



PLANTA TERCERA 3


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 12

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|--------|----------------|
| | 11 | 3ª | C |
| VESTIBULO | | | 3.08 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 29.70 |
| DORMITORIO 1 | | | 9.64 |
| DORMITORIO 2 | | | 10.07 |
| BAÑO 1 | | | 4.08 |
| BAÑO 2 | | | 4.50 |
| PASILLO | | | 4.30 |
| BALCON | | | 7.08x0.50=3.54 |
| | | | 8.76x0.50=4.38 |
| TOTAL VIVIENDA 11 | | | 68.91 |
| | | | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|
| | 13 | 3ª | E |
| VESTIBULO | | | 5.30 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 |
| BAÑO 1 | | | 4.47 |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 |
| | | | 12.54x0.50=6.27 |
| TOTAL VIVIENDA 13 | | | 55.87 |
| | | | 63.18 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|
| | 12 | 3ª | D |
| VESTIBULO | | | 4.67 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 27.85 |
| DORMITORIO 1 | | | 12.75 |
| BAÑO 1 | | | 5.10 |
| BALCON | | | 11.00x0.50=5.50 |
| | | | 12.74x0.50=6.37 |
| TOTAL VIVIENDA 12 | | | 55.87 |
| | | | 63.31 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------------|
| | 14 | 3ª | G |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | | 41.93 |
| DORMITORIO 3 | | | 9.61 |
| BAÑO 2 | | | 3.28 |
| PASILLO | | | 1.72 |
| ESCALERA | | | 2.90 |
| BALCON | | | 17.42x0.50=8.71 |
| | | | 19.86x0.50=9.93 |
| VIVIENDA 14 PLANTA 3 | | | 68.15 |
| | | | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 3ª | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

PLANTA TERCERA 3


EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 13

La vista desde arriba





| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 11 | 3ª | C |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 3.08 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 29.70 | | |
| DORMITORIO 1 | 9.64 | | 80.87 |
| DORMITORIO 2 | 10.07 | | |
| BAÑO 1 | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | 4.50 | | |
| PASILLO | 4.30 | | |
| BALCON | 7.08x0.50=3.54 | 8.76x0.50=4.38 | |
| TOTAL VIVIENDA 11 | 68.91 | | 85.25 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 13 | 3ª | E |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 5.30 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | 56.91 |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | 4.47 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.54x0.50=6.27 | |
| TOTAL VIVIENDA 13 | 55.87 | | 63.18 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 12 | 3ª | D |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 4.67 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.85 | | 56.94 |
| DORMITORIO 1 | 12.75 | | |
| BAÑO 1 | 5.10 | | |
| BALCON | 11.00x0.50=5.50 | 12.74x0.50=6.37 | |
| TOTAL VIVIENDA 12 | 55.87 | | 63.31 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | Nº VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 14 | 3ª | G |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 41.93 | | 70.19 |
| DORMITORIO 3 | 9.61 | | |
| BAÑO 2 | 3.28 | | |
| PASILLO | 1.72 | | |
| ESCALERA | 2.90 | | |
| BALCON | 17.42x0.50=8.71 | 19.86x0.50=9.93 | |
| VIVIENDA 14 PLANTA 3 | 68.15 | | 80.12 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA 3ª | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 45.10 | 58.89 |
| TOTAL | 45.10 | 58.89 |

PLANTA TERCERA 3

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 14

penthouse de 2 niveles


*diseño individual

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| | 14 | ATICO | G |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| DORMITORIO 1 | 11.28 | | 42.71 |
| DORMITORIO 2 | 10.75 | | |
| BAÑO 1 | 4.50 | | |
| ASEO | 2.95 | | |
| PASILLO | 4.92 | | |
| VIVIENDA 14 PLANTA ATICO | 34.40 | | 42.71 |
| TOTAL VIVIENDA 14 | 102.55 | | 122.83 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| | 15 | ATICO | H |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 2.82 | | 76.85 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.71 | | |
| DORMITORIO 1 | 9.64 | | |
| DORMITORIO 2 | 10.72 | | |
| BAÑO 1 | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | 4.50 | | |
| PASILLO | 1.63 | | |
| TOTAL VIVIENDA 15 | 61.10 | | 76.85 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | 16 | ATICO | I |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 2.92 | | 107.64 |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 35.92 | | |
| DORMITORIO 1 | 13.76 | | |
| DORMITORIO 2 | 10.44 | | |
| DORMITORIO 3 | 10.44 | | |
| TRASTERO | 2.04 | | |
| BAÑO 1 | 4.14 | | |
| BAÑO 2 | 3.96 | | |
| PASILLO | 10.00 | | |
| TOTAL VIVIENDA 16 | 93.62 | | 107.64 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA ATICO | |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL PL. ATICO | | 272.35 |



PLANTA ATICO 4

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP




| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 14 | ATICO | G |
| | UTILES | | CONSTRUIDAS |
| DORMITORIO 1 | | 11.28 | |
| DORMITORIO 2 | | 10.75 | |
| BAÑO 1 | | 4.50 | 42.71 |
| ASEO | | 2.95 | |
| PASILLO | | 4.92 | |
| VIVIENDA 14 PLANTA ATICO | | | |
| | | 34.40 | 42.71 |
| TOTAL VIVIENDA 14 | | | |
| | | 102.55 | 122.83 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| | 16 | ATICO | 1 |
| | UTILES | | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 2.92 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 35.92 | |
| DORMITORIO 1 | | 13.76 | |
| DORMITORIO 2 | | 10.44 | |
| DORMITORIO 3 | | 10.44 | 107.64 |
| TRASTERO | | 2.04 | |
| BAÑO 1 | | 4.14 | |
| BAÑO 2 | | 3.96 | |
| PASILLO | | 10.00 | |
| TOTAL VIVIENDA 16 | | | |
| | | 93.62 | 107.64 |


| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| | 15 | ATICO | H |
| | UTILES | | CONSTRUIDAS |
| VESTIBULO | | 2.82 | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | | 27.71 | |
| DORMITORIO 1 | | 9.64 | |
| DORMITORIO 2 | | 10.72 | 76.85 |
| BAÑO 1 | | 4.08 | |
| BAÑO 2 | | 4.50 | |
| PASILLO | | 1.63 | |
| TOTAL VIVIENDA 15 | | | |
| | | 61.10 | 76.85 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA ATICO | |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL | | |
| | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL PL. ATICO | | |
| | | 272.35 |



PLANTA ATICO 4

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP



VIVIENDA 15

La vista desde arriba



VIVIENDA 16


diseño individual

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| | 14 | ATICO | G |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| DORMITORIO 1 | 11.28 | | |
| DORMITORIO 2 | 10.75 | | |
| BAÑO 1 | 4.50 | | 42.71 |
| ASEO | 2.95 | | |
| PASILLO | 4.92 | | |
| VIVIENDA 14 PLANTA ATICO | | | |
| | 34.40 | | 42.71 |
| TOTAL VIVIENDA 14 | | | |
| | 102.55 | | 122.83 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| | 15 | ATICO | H |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 2.82 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 27.71 | | |
| DORMITORIO 1 | 9.64 | | 76.85 |
| DORMITORIO 2 | 10.72 | | |
| BAÑO 1 | 4.08 | | |
| BAÑO 2 | 4.50 | | |
| PASILLO | 1.63 | | |
| TOTAL VIVIENDA 15 | | | |
| | 61.10 | | 76.85 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | N° VIVIENDA | PLANTA | TIPO |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | 16 | ATICO | I |
| | UTILES | CONSTRUIDAS | |
| VESTIBULO | 2.92 | | |
| COCINA-COMEDOR-SALON | 35.92 | | |
| DORMITORIO 1 | 13.76 | | 107.64 |
| DORMITORIO 2 | 10.44 | | |
| DORMITORIO 3 | 10.44 | | |
| TRASTERO | 2.04 | | |
| BAÑO 1 | 4.14 | | |
| BAÑO 2 | 3.96 | | |
| PASILLO | 10.00 | | |
| TOTAL VIVIENDA 16 | | | |
| | 93.62 | | 107.64 |

| CUADRO DE SUPERFICIES | ZONAS COMUNES-PLANTA ATICO | |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| | UTILES | CONSTRUIDAS |
| PASO-ESCALERA-ASCENSOR | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL | | |
| | 35.56 | 45.15 |
| TOTAL PL. ATICO | | |
| | | 272.35 |



PLANTA ATICO 4

EDIFICIO VICTORIA "I". WOODMARK GROUP

